



KUNDENDIENSTMITTEILUNG

Seite	160
Mitteilung	76
Datum	November 1968
	KD/Fr/br

BETRIFFT: M 125
Hinweise zur Vergasereinstellung

Dadurch ist die Verwendung des alten Zylinderkopfes Pos.Nr. 366.1.10.001.1 auf einen neuen Zylinder nicht möglich. Der neue Zylinderkopf mit der vergrößerten Bohrung hat die Pos.Nr. 366.2.10.001.1. Bei Montage des Zylinderkopfes wird jeweils zuerst die Beilagscheibe (DIN 125 Pos.Nr. 24797), anschließend die Distanzhülse (Pos.Nr. 366.1.10.051.1) und zuletzt die Mutter montiert. Diese ist mit 1,8 mkp anzuziehen.

Weiters wurde auch die Befestigungsmutter des Zylinderflansches geändert und hat nun statt des konischen Endes eine ebene Auflagefläche.

Alte Mutter Pos.Nr. 366.1.10.003.1

Neue Mutter Pos.Nr. 366.2.10.003.1

Alte Muttern keinesfalls bei neuen Zylinder verwenden, da Beschädigung des Zylinderflansches möglich. Außerdem wurden serienmäßig ab der eingangs erwähnten Fahrzeug-Nr. 5 Aludichtungen zwecks Änderung der Verdichtung und zur besseren Zylinderkopfabdichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf verwendet. Diese Alufolien haben passend zu den Dehnschrauben größere Bohrungen.

Zylinderkopfdichtung (5-er Garnitur) Pos.Nr. 366.2.10.004.1.

Die Vergasereinstellung mit Ausnahme der Ausführung "C" sind gleich wie unter II. "Verbesserung des Fahrverhaltens".

	A	B	C
Vergaser	2/26/61	2/26/65	2/26/64
Hauptdüse			120
Nadelstellung			3.R.v.o.
Nadeldüse			1208
Leerlaufschraube			1 1/2 U.o.
Leerlaufdüse			30

III. Kolben und Zylinder für Reparaturzwecke

Durch die Verwendung der Dehnschrauben und des dadurch geänderten Zylinderkopfes können die neuen Zylinder Pos.Nr. 366.2.10.005.0/20 für Fahrzeuge bis zur Motornummer 3,606.042 nur in Verbindung mit den in III. erwähnten Teilen verwendet werden.

Um jedoch eine Vereinfachung und Verbilligung der Reparatur zu ermöglichen, wird für die Zukunft unter der alten Ersatzteilnummer aber mit geänderter Ausführungsnummer ein neuer Zylinder komplett abgegeben, welcher alle Änderungen des neuen Zylinders beinhaltet.

